



REPORTE DIARIO

Minera  Panamá

FECHA: 15-7-13

INSPECTOR: Angel Arango

LUGAR: P. Cristobal

ACTIVIDAD: T.B.W. - Cone - mop

COMENTARIOS:

Acopio: Se sigue abasteciendo el acopio y se inspecciona el lugar y inspección con granulómetros.

Transporte: Todos los camiones son vigilados para que cumplan un orden al momento de desesga.

Superficie: Estado de la superficie seco y limpieza de la calle.


INSPECTOR


GERENCIA



REPORTE DIARIO

Minera  Panamá

FECHA: 16-7-13

INSPECTOR: Angel Arango

LUGAR: P. Cristobal

ACTIVIDAD: TBW Core Mof

COMENTARIOS:

BARCOZA: Entrada de la BARCOZA A EL Puerto
Se Empezo A Cargar Este mismo dia.

Acopio: Abastecimiento de Acopio y Carga de
Materia En Detecubdo para la BARCOZA.

Superficie: Totalmente zona descargada para la
descarga.

Transporte: Se Supervisa los Camiones Detalladamente
Para que Cumpla con los Requisitos.


INSPECTOR



GERENCIA



REPORTE DIARIO

Minera  Panamá

FECHA:

17-7-13

INSPECTOR:

Angel Arango

LUGAR:

ACTIVIDAD:

TBW - Cone Mof

COMENTARIOS:

BARCOZO: Boreos en Puerto Se Culminó los cargos y sale del Puerto a las 3:01 PM.


Acopio: Abastecimiento del lugar con material solamente de mineral Básico y el acopio se abastece con gravilla y arenilla.

Transporte: Se sigue revisando y pesando los camiones.

Conteos: Se supervisa los Conteos y se toma gramo lineal.

Superficie: Limpieza de calle y de acopio.


INSPECTOR



GERENCIA



REPORTE DIARIO

Minera  Panamá

FECHA: 18-7-13	INSPECTOR: Angel Arango
LUGAR: P. Cristobal	ACTIVIDAD: TBW Core Mt

COMENTARIOS:


Borcos : Reparación de los Borcos Km15.

Acopio : Abastecimiento de material para Borcos e inspección del lugar y del material.

Transporte: Los Camiones son Pesados y verificados para que todo este en regla.

Superficie : El lugar de descarga es esta un poco mojado por las lluvias continuas que se estan dando.


INSPECTOR



GERENCIA



REPORTE DIARIO

Minera  Panamá

FECHA: 19-7-13

INSPECTOR: Angel Arango

LUGAR: P. Cristobal

ACTIVIDAD: TBU - Core - mof.

COMENTARIOS:


Barrera: Reparación de la Barrera Km15 se niveló la superficie con arena y grava y luego de esto se empezó a cargar. Se hizo granulometría.

Acopio: Abastecimiento del lugar con material de MB y por lo tanto llevando el control del material.

Transporte: Se verificó los camiones en la pesa y se inspeccionó en el lugar ante de la descarga.

Superficie: Lugar de despacho seco y limpio.


INSPECTOR



GERENCIA



REPORTE DIARIO

Minera  Panamá

FECHA: 20-7-13

INSPECTOR: Angel Desno

LUGAR: P. Cristobal


ACTIVIDAD: TBU- Core-Mof

COMENTARIOS:


Boreaza: Se culmino la carga de la Kmita y Solio de Puerto Este dia.
la cual este mismo dia entro la boreaza grande q esto se cargo.

Acopio: Abastecimiento con material de M.B.
El Material se esta inspeccionando que cumple con lo Regla.

Transporte: todos los Camios se verifico en la Vaseb y en el Acopio.



INSPECTOR



GERENCIA